

# JBF4133 输入模块 使用说明书

#### 1、概述

#### 1.1、 产品特点

- 内置微处理器。
- 采用 SMT 表面贴装工艺。
- 采用二总线制系统,无极性要求,在保证低功耗的同时使传输距离最远达 1000m。
- 总线应使用双绞线,导线截面积不小于 1.0mm<sup>2</sup>。
- 回路信号处理电路与输入检测信号处理电路实现电气隔离,模块稳定性高,抗干扰能力强。
- 电子编码方式,可通过专用电子编码器编址。
- 輸入模块可以安装到预埋盒内部,节省占用空间,同时也可以支持明装(无预埋盒)的安装。
- 模块具备状态监测和故障检测功能。

#### 1.2、 主要用途及适用范围

- 编码型总线输入模块,应用于两总线火灾报警系统中,可配合青鸟的 JBF-11SF 系列火灾报警控制器 (联动型), JB-QB-JBF5020 型、JB-QB-JBF5021 型家用火灾报警控制器 JBF-50 系列火灾报警控制器 (联动型)和 JBF-50 系列气体灭火控制器使用。
- 可以接收被监视设备动作后提供的常开无源触点信号,输入模块反馈时指示灯红色常亮。
- 满足国家标准 GB 16806-2006 消防联动控制系统。
- 应用设计遵照国家标准 GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范。
- 适用于家用、宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院邮政大楼等公共场所。
- 1.3、 型号的组成及其代表意义



#### 1.4、 使用环境条件

- 工作温度: 0-+40℃
- 贮存温度: -20-+50℃
- 相对湿度: ≤95%RH(40±2℃)

#### 2、工作原理

模块内嵌微处理器,实现与火灾报警控制器(联动型)通讯、输入信号逻辑状态判断、输入线路故障 检测、状态指示灯控制。模块占用一个编码地址。模块接收被监视设备动作后提供的常开无源触点闭合信 号,并通过指示灯红色常亮来示意用户,设备动作时将反馈信号传送到火灾报警控制器(联动型)。



# 3、技术特性

## 3.1、 主要参数

| 内容   | 技术参数   |  |  |
|------|--|--|--|
| 工作电压 | DC 19-28V                                      |  |  |
| 回路总线 | 调制型,二总线,无极性                                    |  |  |
| 监视电流 | ≤0.25mA @24V                                   |  |  |
| 动作电流 | ≤1.0mA @24V                                    |  |  |
| 编码方式 | 电子编码器编码  |  |  |
| 编码范围 | 1–200  |  |  |
| 指示灯  | 正常监视状态:指示灯绿色闪亮<br>故障状态:指示灯黄色常亮<br>动作状态:指示灯红色常亮 |  |  |
| 外形尺寸 | (长×宽×高) 90mm × 86mm× 34mm                      |  |  |

# 4、尺寸、重量

# 4.1、 外形及安装尺寸(含明装底座)




图 1 外形及尺寸图 (含底座)

## 4.2、 外形及安装尺寸(不含明装底座)




图 2 外形及尺寸图 (不含底座)

# 4.3、 重量: 69g (不含底座) 95g (含底座)



#### 5、安装、调试


### 5.1、安装程序、方法及注意事项

产品同时支持明装与暗装两种安装方式。


暗装方式:产品接线完成后放入预埋盒内部,同时用包装内的安装螺钉与预埋盒连接。

# 注:产品装到预埋盒内部时,预埋盒外轮廓最小尺寸为 83×83,小于该尺寸的预埋盒不支持暗装的方式。

明装方式: 若产品需要明装,则需要另外订购型号为 JBF-VB4502A 的明装底座配合使用,安装时先将明装底座敲漏孔敲掉,将回路线穿过敲漏孔,明装底座与墙体固定后进行产品接线,最后将产品底座与 JBF-VB4502A 底座连接。



- 输入模块采用 RVS2×1.5mm² 双绞线与火灾报警控制器(联动型)进行连接。
- 用编码器对其写入相应地址码(1-200)。



- 产品左侧两端子分别接回路二总 线 L1 和 L2,不分极性。
- 产品右侧两端子接应答端 AS+, AS-

图 5 端子接线图

#### 6、部件注册

使用电子编码器对 JBF4133 输入模块进行编码, 然后将其连接到火灾报警控制器(联动型)中, 对其进行登记, 注册。



## 7、故障分析与排除

| 故障现象    | 原因分析     | 排除方法             | 备注 |
|---------|----------|------------------|----|
| 巡检灯不亮,无 | 接触不良     | 重新接线             |    |
| 状态柱,报故障 | 接线错误     | 按标签上的接线端子接线      |    |
|         | 未编码      | 使用专用编码器对现场部      |    |
|         |          | 件编码              |    |
|         | 编码地址范围错误 | 参照编码器说明书重新编      |    |
|         |          | 码                |    |
| 上电后一段时  | 漏接终端电阻或终 | AS+/AS-端子间接入 10K |    |
| 间,状态柱消  | 端电阻过大    | 终端电阻             |    |
| 失,不能登记  | 电路元器件损坏  | 更换模块             |    |
| 上电后状态柱  | 总线上有重码的探 | 拔掉该模块,看是否反馈      |    |
| 高或报反馈   | 测部件      | 部件还在线,有的话,证      |    |
|         |          | 明是因为重码反馈         |    |
|         | 输入端短路或终端 | 确保 AS+/AS-端子间正确  |    |
|         | 电阻过小     | 接入 10K 电阻        |    |

## 8、保养、维修

定期进行输入状态检测,建议每半年一次。

## 9、开箱、检查

打开包装后,本产品应该包括模块主体、说明书。如发现任意项有缺失或有损坏,请速与我们联系。

### 10、注意事项、免责声明

- 在使用中,必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。
- 本公司保留对本说明书的最终解释权。

# 青鸟消防股份有限公司

地 址:中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼

邮 编: 100871 服务热线: 400 0089 119 传 真: 010-62755692

网 址: http://www.jbufa.com

#### Jade Bird Fire Co.,Ltd.

Address: Jade Bird Building,207 Chengfu Road,

Haidian District, Beijing, P.R. China

Post Code: 100871
Tel: 400 0089 119
Fax: +86-10-62755692
Website: http://www.jbufa.com

